

LL.PP  
Seconda!



Gruppo Consiliare Lega Nord  
Comune di Città di Castello

sig. Sindaco Luciano Baccheta  
Presidente del consiglio  
Assessore di competenza

**OGGETTO :** pali pubblici illuminazione di piazza Gabriotti

Su segnalazione di concittadini nel segnalarmi le condizioni dei due lampioni posti all'ingresso del palazzo comunale, ho chiesto l'intervento dei vigili urbani segnalando loro le parti lesionate.

I due lampioni presentano spaccature, una diversa dall'altra, il primo in orizzontale ed il secondo in verticale. Ciò fa presumere che i pali presumibilmente in ghisa non siano di buona realizzazione.

Visto il verbale emesso dal comando Vigili Urbani rimango perplesso dal fatto che i nostri responsabili diano una giustificazione pratica e non tecnica, atta a sollevare dalle responsabilità colui che ha fornito i lampioni, e non pensino alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Il tipo di frattura diversa l'una dall'altra porta a pensare che la fusione non era ben fusa, ma che poteva avere delle MICRO fratture non percepibili ad occhio nudo.

Allo stato attuale, ed in caso di pioggia non avendo uno scarico alla base, i due pali si possono riempire di acqua piovana che con il gelo creerebbe ulteriori fratture.

Si chiede: di avere i moduli di collaudo dei due lampioni e i disegni di realizzazione con la cosiddetta anima interna.

**SI INTERPELLA L'ASSESSORE DI COMPETENZA**

quali provvedimenti intende prendere l'amministrazione visto che per tre giorni settimanali c'è il mercato, oltre a varie feste programmate.

Consiglieri :  
Rigucci Marcello  
Valerio Mancini  
il 27/02/2019

A  
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO  
2009 Comune di Città di Castello  
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"  
Protocollo N.0081027/2019 del 04/03/2019  
Class: 1.6 "ARCHIVIO GENERALE"  
Documento Principale