

Att. Sindaco Luciano Bacchetta

At. Ss. Di competenza

Att. Ing, Torrini

Att. ASL uff. di competenza

Oggetto : Logge Bufalini

Premesso che il Loggiato Bufalini è da anni in contestazione per motivi di carattere strutturale , vedi mia interrogazione del 2 settembre 2019 e quelle successive di qualche giorno fa di altri Consiglieri di opposizione dello stato precario del tetto in laterizio e di quello in campata in vetro , oltre alle gronde nel contenere a raccolta le acque luvie danneggiando internamente ed esternamente tutto l'edificio .Oggi si aggiunge un nuovo fattore che i nostri tecnici non hanno visualizzato al momento di progettazione e messa in opera delle vetrate poste agli ingrassi loggiato nel salvaguardare e migliorare l'aspetto del Loggiato . Tale imprudenza di tutti quelli chiamati sia alla verifica del progetto che al controllo della sicurezza violando le norme in materia di sicurezza dei vetri / vetrate nei luoghi di lavoro, si perché vi è un distacco del Comando Vigili Urbani e un ristorante oltre a varie sedi dell' associazioni .

IL FATTO : Il giorno 26 settembre 2020 alle ore 23 circa , un Bambino di 5 anni uscito dal ristorante e dopo avere attraversato il loggiato attraverso le porte scorrevoli , accorgendosi della madre rimasta in dietro nel raggiungerla ha battuto con violenza la fronte nella vetrata a lato e nel cadere la nuca a terra , L'apprensione dei genitori è stata altissima tutta la notte e il giorno successivo (ringraziamo coll. Gildoni custode del loggiato)

Norme generali : Il decreto legislativo 81/08 fissa i limiti di sicurezza , definisce con chiarezza le norme di vetrate e superfici trasparenti in modo da garantire protezione da fonti di luce e di calore soprattutto all'interno di un edificio scolastico e ambiente di lavoro .

Per vetrate esterne è previsto dalla classe prestazionale 1B1 secondo uni en. 12600 (anticaduta sotto i 100cm. 2B2 (anti ferite) se sopra i 100cm. E 3B3 (anticaduta)

Per le vetrate interne classe prestazionale 2B2 (anti ferita) per tutte i vetri e vetrate a prescindere dall'altezza .

la circolare Ministeriale n 119 del 29 aprile 1999 contiene le disposizioni attuative del regolamento ,l'obbligo di adeguamento per tutte le strutture .

si chiede : l'immediata chiusura del loggiato fino a che non vengono adottate tutte quelle misure per la messa in sicurezza di tutte e vetrate. Operazione questa in garanzia da parte del fornitore .

si interpella la S.V

quali sono i motivi di valutazione progettuale e installazione a non ottemperare al provvedimento della normative sopra citate da parte dell'amministrazione

consigliere Rigucci Marcello